

Vejarbejder gennemført 2019/20 Klitborg

Hvor	Hvad	Status
Hjørne SV Mellemvej-Klitborgvej	Brandhane nedlægges	Gennemført af Odsherred Forsyning
Hjørne SE Mellemvej-Klitborgvej	Store sten markerer svinget	Gennemført
Hjørne NE Mellemvej-Lynghusvej	Brandhane nedlægges	Gennemført af Odsherred Forsyning
Hjørne SV Mellemvej-Klitborgvej	Flytte vejskilt til anden side af vejen Rydning af bevoksning. Grusbunke markerer svinget	Gennemført

Vejarbejder Klitborg gennemført 2021

Hvor	Hvad	Status
Veje Klitborg	Udbedring reparation	Gennemført
Vestvej 20	Opretning af Vestvej	Gennemført
Sving Klitborgvej/Birketofte	Vejskilt flyttes. Store sten markerer svinget	Gennemført
Oversigts- kørselsret Klitborgvej/Mellemvej SV	Birketræer fældes og stubfræses. Store sten markerer vejsving	Gennemført
Klitborgvej/Vestvej/Gryden	Sammenvoksede fyrretræer på vej fældes og stubfræses	Gennemført